



CRWC

CONSEJO DE LA CUENCA DEL RÍO CLINTON



BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS (BMP)

Cuando llueve y se derrite la nieve, la escorrentería que se produce recoge diversos contaminantes como aceite, metales, sales, desechos de mascotas, fertilizante y recortes de césped al escurrirse por los techos, calles, aceras y jardines. Al final, la escorrentería del agua pluvial se escurre a las bocas de tormenta. **Recuerde: las bocas de tormenta llevan directamente a nuestros ríos y arroyos locales.**

¿CÓMO CONTRIBUYE LA INDUSTRIA DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTOS A LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS PLUVIALES?

- Descartar agua de mopa, enjuagar paños y equipos de cocina en el exterior o en las bocas de tormenta.
- Mala gestión de los contenedores de basura.
- Gestión inapropiada de FOG.

BUENAS PRÁCTICAS DE GESTIÓN (BMP):

Comportamientos y prácticas utilizadas por individuos y negocios para prevenir o reducir el impacto de la contaminación de aguas pluviales.



FOG



No deseche grasas y aceites (FOG, por sus siglas en inglés) en los drenajes, fregaderos o bocas de tormenta.



BOTES DE BASURA



Asegúrese de que los botes y contenedores de basura y botes de recolección de grasa no tengan pérdidas y estén cubiertos cuando no se utilizan.



DESECHO DE AGUAS SERVIDAS



Deseche las aguas contaminadas con grasas y aceites en las trampas o interceptores de grasa. Mantenga las trampas e interceptores.



EDUCAR AL PERSONAL



Publique materiales educativos para los empleados. Etiquete todas las bocas de tormenta: "No elimine residuos, terminan en el río".



LAVADO APROPIADO



Lave los paños en un lugar en que drene a un área de cloacas. NO lave paños o equipos de limpieza en el exterior.



ELIMINACIÓN DE GRASA



Vierta grasa fría en un bote o contenedor de basura grande. Una vez que la grasa se solidifique, elimínela con la basura regular.

VISÍTENOS EN CRWC.ORG



@CLINTONRIVERWATERSHED



CLINTON RIVER WATERSHED COUNCIL